

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

DUCATI SuperSport 950 S
Baujahr 2021

Einbauvorschlag von Stefan




Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

DUCATI SuperSport 9650 S


Position Tank Standard (60ml)

Unter der rechten Sitzbankverkleidung



Position Dosierventil

Unter der Sitzbank



DUCATI SuperSport 9650 S

Position Auftragsdüse

Innenseite Kettenblatt, Leitung im vorhandenen Kanal für die ABS Leitung



Geschaltetes Plus


Es liegt am Motorrad ein Anschluss vorne rechts im Rahmendreieck, dessen blinde Enden aufgefrickelt werden können. Ich hab die Steuerleitung dann über Positap Stecker verbunden, Minus ist nicht belegt (Hupe ging seltsamerweise nicht). 12V-Anschluß über eh vorhandenen Adapter für Ctek Ladegerät mit AMP Superseal Adaper, ich habe auf die Anschlußleitung der Steuereinheit auch einen AMP Stecker drauf gecrimpt. Leitungsführung nach vorne links am Rahmen unter Tank, Befestigung mit Ducati Rahmengummis



DUCATI SuperSport 9650 S

Position Regenschalter

Links am Lenker



Position Steuereinheit

Unter der linken Sitzbankverkleidung

