

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

HONDA CB1000R+
Baujahr 2019

Einbauvorschlag von Axel Sturm



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

HONDA CB1000R+

Position Tank (Standard 60ml)

Unter der Soziussitzbank, befestigt mittels Kabelbinder und Klebepads



Position Dosierventil


Unter der Soziussitzbank, Befestigung mittels doppelseitigem Schaumstoff-Klebeband



HONDA CB1000R+


Position Düse

Befestigung mit extra Halterung hinter der kleinen Kettenradabdeckung



Geschaltetes Plus

An der werkseitig vorhandenen Bordsteckdose hinterm Scheinwerfer abgegriffen



HONDA CB1000R+

Position Regenschalter

Links am Lenker



Position Steuerbox

Unter der Soziussitzbank, Befestigung mittels doppelseitigem Schaumstoff-Klebeband

