

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

HONDA NC 750D Integra RC89
Baujahr 2019

Einbauvorschlag von Michael



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

HONDA NC 750D Integra

Position Tank Standard (60ml)

Unter der Heckverkleidung, links am Rahmen (ein wenig Plastik weg geknabbert)



Position Dosierventil


Ebenfalls im Heck etwas tiefer mit Winkel am Chassis verschraubt (Hitzeschutzschlauch)



HONDA NC 750D Integra


Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite, Schlauch innen am Kettenschleifer bis über den Drehpunkt Schwinge gelegt



Geschaltetes Plus


Optionsstecker hinter linker Seitenverkleidung durch Federkäftigklemmen ersetzt



HONDA NC 750D Integra

Position Regenschalter

Rechts am Lenker



Position Steuereinheit

Nahe Helmfach, bei geöffneter Sitzbank ist Justage zugänglich

