

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

HONDA XRV Africa Twin RD04
Baujahr 1990

Einbauvorschlag von DieterAT



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

HONDA XRV Africa Twin


Position Tank (Langstrecke 120ml)

Anbau am hinteren Hilfsrahmen - links in der Nähe des Luftfilter Einlass



Position Dosierventil

Anbau am hinteren Hilfsrahmen unterhalb des Tanks



HONDA XRV Africa Twin


Position Düse

Anbau an der Schwinge/ Halterung hintere Kettenführung. Versorgungsleitung innen an der Schwinge verlegt



Position Regenschalter


Anbau am Lenker rechts (Spiegel/ Bremsarmatur)



HONDA XRV Africa Twin

Geschaltetes Plus

Braunes Kabel am grünen Stecker (Brems- und Schlusslicht) am Heckrahmen, oben unter Sitzbank



Position Steuerbox

Anbau am Rahmen unter der Sitzbank

